

# Дефектная ведомость № 940

Текущий ремонт (очистка) механо-оборочного корпуса №9 (нежилого), кад. №52:18:0040288:193. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов, в отношении которых выполняется ремонт: очистка полов и стен от горючих отложений подвального помещения в о/к Н-ЩУ 15-16 и Д-М/15-17 Цеха сварки и штамповки в 1-этажной производственной части корпуса МСК-9 ЗМА ООО «НАК». Лит. К инв.№30128

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единица измерения	Объем работ	Прим
1	Механическая очистка щётками и скребками всех горизонтальных и вертикальных поверхностей от горючих отложений подвала (масло, пыль)	м2 пола	2496	
2	Мойка всех горизонтальных и вертикальных поверхностей подвала с применением аппаратов высокого давлением	м2 пола	2496	
3	Обезжиривание всех горизонтальных и вертикальных поверхностей подвала с применением аппаратов высокого давлением	м2 пола	2496	
4	Протирка металлоконструкций подвального помещения.	м2	1812	
5	Сбор и сортировка отложений и отходов производства, погрузка в место подъёма в цех	м3	34	
6	Погрузка и вывоз отходов на расстояние до 35 км.с утилизацией -34 м3	тн	14	

Применить коэф. Кст=1,15 согласно таб.3 п.3 приказа №421/пр

Главный специалист ОСЭЗ

В.Н Баталин

Начальник ОСЭЗ

Л.А. Нехитрова

Главный специалист ГЭОТИПБ Ю.В.

Кургузинов Ю.В.

06.12.2023