


Спецификация			
Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.
		Ремонтная штукатурка по фасаду	
		Очистка кладки и армировка	м ²
		Грунтовка типа Eco Prim Grip (300г/л)	172
		Покрытие Plantop-Fast-330 по шп. 1:1(ш)=16,5 кг/м ²	
		Сетка Мораплет 150	Мораплет Plus
		Покрытие Monolith тонш. 0,3(ш)=4,5кг/м ²	
		По заделке руста между перегородкой и косорыж	
1		Г.н. уе. 125х60х3 C245 l=7000 на 1 марш	кг
		Из вертлого швеллера 250х60х3	29,6 на 7 м
		На лестницу - 7 маршей, т.е. 7х7=49м =207,2 кг	
		омер BZ 8-10/75, плита МКТ	
		на лестницу	шт 80
		герметик Морефлекс АС4 = шов 10х10 мм	м
			4 900 марш
			16

1. Оценить смету см. РС - 3/1.
2. На месте работ произвести по ремонту и укреплению.
3. На уе. 8 (защитно-ремонтный уе. в примыкании марша к стене лестничной клетки).
4. На месте работ произвести за 2 раза работы (Р-133) по 2-м слоям.
5. Материалы для ремонта были подобраны по каталогу Морефлекс "Продукция строительных химии". 22.06. 2011.

При выполнении сметной части проекта и работе с диаметром уточнили марки ремонтных материалов:

Покрытие Plantop Fast 330 заменено на покрытие Mораплет Plus.



0118 - РС - 345 □			
000 "Монтаж 7х3"			
1	1,2	прим. 5	2, 3, 4
Иск.	Кладка	Лест.	Доп.
Разработчик	Сметчик	Провер.	Доп.
Нормоконтроль	Сметчик	Провер.	Доп.
0118 - РС - 345 □			
000 "Монтаж 7х3"			
Марка "УИИ" АСК			
Лестничная клетка			
Ремонт и укрепление. Фасад. Уе. 8.			
Проектное управление			
ИО "7х3"			